

¿QUÉ ES EL TGBH?

Clave para la medición de estrés térmico laboral.



TEMPERATURA DEL GLOBO (T_g)

Mide la radiación térmica.

Factor clave para exposición al sol.



TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO NATURAL (T_{bhn})

Mide la evaporación y la humedad.


Factor principal del índice.



TEMPERATURA DE BULBO SECO (T_{bs})

Mide la temperatura ambiental del aire.

Factor de ajuste.



Ponderaciones de TGBH para la NOM-015-STPS-2001

	TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO NATURAL (T_{bhn})	TEMPERATURA DEL GLOBO (T_g)	TEMPERATURA DE BULBO SECO (T_{bs})
En exteriores con exposición solar directa	70%	20%	10%
En interiores o exteriores a la sombra	70%	30%	x

